



# PATINE METAL

- **REFERENCE** : SP2003
- **OBJECTIF** : Obtenir une patine sur le métal (acier, laiton, bronze...).
- **CARACTERISTIQUES** : Liquide vert, s'emploie pur ou dilué à l'eau
- **DOMAINE D'UTILISATION** : Vieilli l'acier, le fer, le bronze ou le laiton.
- **MODE D'APPLICATION** : Appliquez au pinceau ou par bain sur une surface dégraissée, soit pur ou dilué à l'eau.  
Pour obtenir une patine noire sur l'acier, employer pur puis rincer aussitôt à l'eau.  
Pour obtenir une couleur plus brune (rouille), appliquez dilué à l'eau, ou laissez tremper quelques temps dans le produit dilué, puis laissez sécher le métal dans une atmosphère humide. Après séchage, brossez la pièce à l'aide de laine d'acier, puis cirez. On peut également mettre un vernis de protection.  
Laiton : appliquez le produit pur ou dilué, laissez quelques minutes puis rincez et laissez sécher. Frottez à la laine d'acier pour éclaircir selon vos souhaits.
- **ODEUR** : Forte.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** : A l'eau. Dangereux pour l'environnement, ne pas jeter les résidus à l'égoût. Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.
- **SECHAGE** : suivant température ambiante : quelques heures.
- **PRECAUTIONS** : Utilisez gants de protection, lunettes. Tenir hors de portée des enfants.  
 **Lire attentivement l'étiquette et la fiche de sécurité.**
- **CONDITIONNEMENT** : 125ml – 500ml – Lt – 5 Lt